


Tournevis coudé Torx®



- ▶ Tournevis coudé pour les vis centrales (p. 3-40) :
 - S6x16-**T25**
 - S8x25-**T40**
 - S12x30-**T50**, M12x30-**T50**
- ▶ Grande longueur de tête pour un accès facile à la vis

T25



00111397

Tournevis coudé T25




N°

5 3 842 528 590

Matériaux : Acier chromé au vanadium

T40



00111398

Tournevis coudé T40




N°

5 3 842 528 588

Matériaux : Acier chromé au vanadium

T50



00111399

Tournevis coudé T50



N°

5 3 842 528 586

Matériaux : Acier chromé au vanadium